




Windows XP における WEP 使用時のワイヤレスネットワーク接続手順書

Windows XP 上で WEP を使用してワイヤレスネットワークに接続する場合、以下の手順を行う必要があります。

- (1) デスクトップ右下のタスクトレイにある無線アイコン ( または ) を右クリックして、表示されたメニューから「終了」をクリックします。
- (2) 「スタート」→「マイコンピュータ」をクリックし、「マイコンピュータ」内で「マイネットワーク」をクリックします。
- (3) 「マイネットワーク」内で「ネットワーク接続を表示する」をクリックします。
- (4) 「ワイヤレスネットワーク接続」を右クリックして「プロパティ」を選択します。
- (5) 「ワイヤレスネットワーク」タブをクリックします。



- (6) 「スタート」→「プログラム」→「corega Wireless LAN USB Stick-11」→「Wireless LAN USB Stick-11 Configuration Utility」をクリックして、ユーティリティを起動します。
- (7) 付属の取扱説明書の「無線 LAN の設定をする (P.44)」を参照し、本製品付属のユーティリティを使用して無線 LAN の設定を行うと、ワイヤレスネットワークに接続することができます。